

## **Памятка потребителю и (или) продавцу при реализации мебельной продукции**

Основные требования к продукции мебельного производства установлены в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012) и взаимосвязанных государственных стандартах ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» и др.

Проверить наличие сопроводительных документов об оценке соответствия (сертификатов соответствия, деклараций о соответствии) на продукцию, зарегистрированных в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Таможенного союза и в Реестре Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, размещенных на сайте Госстандарта Республики Беларусь – [www.gosstandart.gov.by](http://www.gosstandart.gov.by).

Проверить продукцию на отсутствие в Реестре опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь, а документы об оценке соответствия - на отсутствие в Реестре документов о подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза, действие которых прекращено на территории Республики Беларусь, размещенных на сайте Госстандарта Республики Беларусь.

### **Характерные недостатки мебельной продукции, которые можно выявить визуальным осмотром:**

#### **общие требования**

отсутствие на поверхностях мебельных деталей из древесных плитных материалов (на пластьях и кромках) защитных или защитно-декоративных покрытий;

отсутствие инструкции, устанавливающей правила и условия безопасной эксплуатации, и инструкции по сборке (для мебели, поставляемой в разобранном виде);

отсутствие на маркировочных ярлыках и прилагаемых сопроводительных документах единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;

#### **Мебель корпусная и столы**

ненадежная фиксация и крепление элементов (донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие);

отсутствие свободного хода без заеданий и перекосов трансформируемых, выдвижных и раздвижных элементов изделий мебели; наличие острых выступающих частей и заусенцев;

#### **Мебель для сидения и лежания**

отсутствие необходимого уровня защиты от травм при эксплуатации изделий мебели (ненадежная фиксация и крепление элементов, наличие острых выступающих частей и заусенцев, не притуплены и не закруглены доступные углы и ребра сидений и спинок стульев, спинок кроватей);

не притуплены ребра механизмов трансформации, на фурнитуре выходящей на поверхность изделий имеются заусенцы;

### **Детские кровати с ограждениями тип-1 (дополнительные характерные недостатки)**

не смягчены ребра в изделиях детской мебели, с которыми в процессе эксплуатации соприкасается человек;

отсутствует механизм блокировки в системе складывания для предотвращения самопроизвольного складывания складной детской кровати;

наличие декоративных наклеек и переводных рисунков на внутренней поверхности боковых стенок ограждения и спинок кроватей;

основание кровати не пропускает воздух (должны быть вентиляционные отверстия, прорези или состоять из ламелей, сетки и т.п.);

в инструкции по сборке (детских кроватей с ограждениями тип-1) отсутствуют рекомендации по выбору размеров матраса, которым может комплектоваться кровать;

отсутствует отметка несмываемым маркером на элементах ограждения, обозначающая максимальный уровень верхней поверхности матраса для случаев самого верхнего и самого нижнего его положения;

### **Многоярусные кровати (дополнительные характерные недостатки)**

отсутствие в верхних кроватях, расположенных на высоте 800 мм и более от пола ограждений с 4-х сторон, закрепленных так, чтобы их можно было удалить только с помощью инструмента;

отсутствие на элементах ограждения верхнего яруса кровати отметки максимального уровня верхней поверхности матраса, выполненной несмываемым маркером; отсутствие в инструкции по сборке рекомендаций по габаритным размерам матраса, которым будет укомплектована кровать;

основание кровати не пропускает воздух (в сплошном основании кровати отсутствуют отверстия).

## Памятка субъектам торговли, реализующим мебельную продукцию

### Характерные недостатки продукции, которые можно выявить при визуальном осмотре

На мебельной продукции отсутствует защитное или защитно-декоративное покрытие на кромках деталей из ДСП: задние кромки в выдвижных ящиках, места среза либо выемки под плинтус, верхние и нижние кромки цоколей, верхние и нижние кромки царг



**Нарушение требований**  
**п. 3 ст. 5 ТР ТС 025/2012**

В кроватях детских тип I (кроватьки) расстояние между вертикальными стойками ограждения более 75 мм



**Нарушение требований п. 2 ст. 5 ТР ТС 025/2012, п. 3.2 ГОСТ 19301.3-94**

**В нарушение требований Примечания таблицы 3 ТР ТС 025/2012 в кроватях двухъярусных** на элементах ограждения верхнего яруса не отмечен максимальный уровень верхней поверхности матраца, в инструкциях по сборке не даны рекомендации по габаритным размерам матраца, которым будет укомплектована кровать;

- основание кроватей не пропускает воздух (отсутствуют отверстия);

- расстояние между верхней кромкой ограждения и верхней поверхностью основания кровати менее 260 мм, между верхней кромкой ограждения и верхней поверхностью матраца - менее 160 мм;

- расстояние между двумя последовательно расположенными ступенями менее 200 мм.

