

## Памятка для информирования покупателей при приобретении ими весового товара в торговых сетях, на рынках и уличной торговле

1. Весы должны быть чистыми, без видимых повреждений, со стороны покупателя должен быть нанесен знак поверки (голографическое клеймо-наклейка), подтверждающий пригодность весов к применению. Периодичность поверки весов - 1 раз в 12 месяцев.

Рисунок поверительного клейма-наклейки:



2. Весы должны быть установлены на рабочем месте продавцов на прочном, устойчивом горизонтальном основании, таким образом, чтобы был виден весь процесс взвешивания и отпуска товара. Запрещается устанавливать весы под углом к фасаду прилавка.

3. Весы должны быть не загромождены товаром, закрыты инвентарем или шторками.

4. При уличной торговле весы должны быть защищены от действий ветра, дождя, снега.

5. Стрелки механических весов должны находиться в нулевом положении, колебание стрелки должно быть не более 4 раз. На площадке весов без товара не должны находиться посторонние предметы.

6. При отсутствии груза на платформе электронных весов на дисплее должны быть нулевые показания.

7. Весы должны опираться на все четыре ножки. Запрещается подкладывать под ножки весов посторонние предметы (картон, бумагу и т.д.).

8. При совершении покупки в торговой сети или на рынках покупатель имеет право проверить на контрольных весах правильность массы отпущенного товара самостоятельно, так и с помощью работников торговли.